



## PALKMAJA TIHENDUSVAHA

- Kaitseb külma õhu ja niiskuse eest.
- Sobib nii uusehitistele kui ka restaureerimistöökdeks.
- Jääb elastseks ka ekstreemsetes ilmastikuoludes.
- Autentne traditsiooniline välimus.
- Lihtne kasutada.
- Võimalik puhastada vee ja seebiga.
- 5-aastane garantii.

### Valmistatud USA-s

## HOIATUS: TOODE EI VÕI SEEDETRAKTI SATTUDA!

### Kasutusjuhendid

#### 1. etapp: INSPEKTEERIMINE

Kui tegemist on vanema hoonega, otsige märke puidumädanikust või kõduseentest. Eemaldage ja asendage või parandage kahjustunud kohad. Kontakteeurige Perma-Chink Systems edasimüüjaga, kui soovite infot, kuidas puidu olukorda parandada.

#### 2. etapp: TÖÖPINNA ETTEVALMISTAMINE

Kõik puidupinnad peavad olema puhtad ja kuivad, puhastatud õliplekkidest, mustusest ja teistest saasteainetest. Pindade puhastamiseks ja ettevalmistamiseks kasutage selleks ettenähtud vahendeid. Perma-Chink palkmaja hermeetikuid on kõige parem kasutada pärast seinte peitsimist. Soovitame kasutada Lifeline-kaubamärgi tooteid välispindade peitsimiseks ja kaitsmiseks. Kui kasutatakse õil baseeruvat peitsi, peaks sellel laskma kuivada vähemalt kaks nädalat enne Perma-Chink hermeetiku kasutamist.

#### 3. etapp: TIHENDUSLIISTUD

Perma-Chink hermeetikut võib kanda üksnes selleks sobivatele materjalidele. Grip Strip tihendusriba laiust valides tuleb arvestada ümarpalkide vahelise ava laiusega, mis peaks olema 1/6 palgi läbimõõdust. Muretsege Perma-Chinki edasimüüjalt palkmaja hermeetikute kasutusjuhend, kui soovite informatsiooni sobivate tihendusribade ja -materjalide kohta teie palkmajale.

#### 4. etapp: VAHENDI KASUTAMINE

Ärge töötage vahendiga otsese päikesevalguse käes ega miinuskraadidel. Perma-Chink palkmaja hermeetikut võib tööpinnale kanda tavalise hermeetikupüstoli või survepumbaga. Hoidke püstoliots kindlalt vastu tööpinda ja kandke vahend puidule. Kui osutub vajalikuks kanda tööpinnale mitu kihti hermeetikut, tehke kindlaks, et eri kihtide vahele ei jääks õhutaskuid. Kandke vahendit tööpinnale just nii palju korruga, et tööpind püsiks märg viimistlemiseni 15 minuti jooksul. Kui vahe on hermeetikuga täidetud, pihustage tööpinnale veidi vett ja siluge hermeetiku pind kella või spaatliga siledaks. Kui spaatli ots vastab mõõdulelt palgivahe mõõtudele, on viimistlemistööd lihtsam teha. Tehke kindlaks, et hermeetik toetuks nii ülemisele kui ka alumisele palgile ilma õhuvahedeta. Kui teete sellist tööd esimest korda, alustage pindadelt, mis ei satu esimesena silma alla, kuni harjute tööprotsessi ja viimistlemisega.

#### 5. etapp: KUIVAMISAEG

Värskest tööpinnale kantud hermeetikut tuleb 24 tunni jooksul kaitsta sademete eest. Kui katate seina selleks otstarbeks kilega, tehke kindlaks, et seina ja kile vahele jääks õhuruum. Seinte kaitsmiseks võib kasutada ka kartongplaate, et võimalikud „hermeetiku inspektorid“ ei saaks värskesse tihendusvahasse näpujälgi vajutada.

Õhutemperatuur mängib kuivamise juures olulist rolli. Sooja ja kuuma ilmaga hakkab hermeetik kilekihti peale tõmbama juba kümne minuti pärast, kuid korralik vahendi kuivamine võtab tavaliselt aega 3-4 nädalat. Jahedam ilm pikendab kuivamiseks kuluvat ajaperioodi veelgi.

#### 6. etapp: PUHASTUSTÖÖD

Alad, kuhu hermeetik on peale kantud, tuleb otsekohe puhastada, enne kui Perma-Chink hermeetiku plekid kuivavad. Kuivanud plekkide eemaldamiseks kasutage alkoholi ja seejärel sooja vett. Palun ärge kahjustage tööde käigus ümbritsevat keskkonda. Kasutatud mahutid ja kasutamata jäänud tihendusvahend tuleb ladustada vastavalt kehtivatele kohalikele ja riiklikele prügiladustamise seadustele.

#### 7. etapp: HOOLDUSTÖÖD

Perioodiline puhastamine selleks ettenähtud vahenditega nagu Log Wash vabastab palgid tolmust ja mustusest ja tõstab esile teie palkmaja loomuliku ilu. Me soovitame palke pesta vähemalt kaks korda aastas. Väikesed vead võib parandada tilga Perma-Chink vahendi ja niiske harjaga. Tihendusvahendi kahjustused, mis on pikemad kui 30 cm, tuleb eemaldada ja asendada.

#### 8. etapp: LADUSTAMINE

Perma-Chinki peaks hoidma varjus otsese päikesevalguse eest ning **kaitsma läbikülmumise eest**. Kuigi toode on disainitud temperatuurikõikumistele vastu pidama, lubage juhulikult läbikülmunud tootel sulada, segage see korralikult läbi ja seejärel testige enne põhitöö alustamist, kas vahend ikka kõlbab veel kasutamiseks.

**Küsige Perma-Chink Systems edasimüüjalt tihendusvahendi kasutusjuhendi koopiat, et saada lisainfot Perma-Chink tihendusvaha kasutamise ja hooldamise kohta.**

#### Perma-Chink tihendusvahendi 5-aastane tootegarantii

Perma-Chink Systems tagab, et kui Perma-Chink tihendusvahend kantakse tööpinnale vastavalt tootja juhenditele, siis (1) Perma-Chink tihendusvaha ei kooru puidult maha, (2) Perma-Chink tihendusvaha jääb elastseks ega rebene palkide vajumise ajal viie (5) aasta pikkusel perioodil alates ostmise hetkest.

Viie aasta pikkune garantii kehtib ainult Perma-Chink tihendusvahale, mis on kantud selleks ettenähtud pindadele ja materjalidele, ning mitte vanale tihenduskihile. Heakskiidetud pindade ja materjalide ning töömeetodite kohta saate lisainfot lähimalt Perma-Chinki edasimüüjalt.

Garantii võimaldab kahjustunud tihendusvaha, mis ei vasta spetsifikatsioonidele, välja vahetada samaväärse koguse vastu, et välistada edasised puidu kahjustused, töö- ja muud seotud kulud. Muid garantiisid tootele ei anta. Garantii ei kehti värvitoonide erinevustele. Et garantiiga tagatud vahendit kätte saada, kontakteeurige Perma-Chink Systemsi edasimüüjaga. Perma-Chink Systems jätab endale õiguse kahju tekitanud tihendusvahend ja tööpind enne asendamist üle vaadata.

Käesolev garantii kehtib üksnes Ühendriikides ja Kanadas, kus tihendusvahendi väljavahetamine toimub ülaltoodud tingimustel.